



**Grupo Municipal VOX**  
**Ayuntamiento de Alcantarilla**  
**Plaza de San Pedro, 1**  
**30820 ALCANTARILLA**

**EL GRUPO MUNICIPAL VOX DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA A TRAVÉS DE SU PORTAVOZ, D. RUBÉN GÁLVEZ SERRANO Y DE LOS CONCEJALES, D. IGNACIO ISASI LLAMAS Y D<sup>a</sup>. FÁTIMA MÁRIA LOPEZ SANDOVAL PRESENTA AL PLENO DE OCTUBRE DE 2.024, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE:**

<p><b>PROPUESTA C/ POETA VICENTE MEDINA</b> <b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b></p>
--

El concejal Ignacio Isasi Llamas del GM VOX en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de octubre para su debate y posterior aprobación si procede en dicho Pleno, la siguiente PROPUESTA:

Ante las quejas realizadas por los vecinos, nos vemos en la necesidad de plantear esta moción. La C/ Poeta Vicente Molina, cruce con C/ Ruben Darío a la altura del N°14, parece estar experimentando un hundimiento del pavimento, lo que ha provocado que los porches del N°14 y siguientes se inclinen hacia el centro de la calzada y se separen de las fachadas. Este problema podría estar causado por una serie de factores, entre ellos la falta de compactación del terreno, posibles filtraciones de agua, fallos en las infraestructuras subterráneas (como tuberías o drenajes), o movimientos geotécnicos que hayan debilitado el subsuelo.

Una de las principales causas de los hundimientos en áreas urbanas es la existencia de fallos en las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, que podrían estar sufriendo fugas. Las fugas de agua o de otros fluidos podrían estar erosionando el terreno bajo la calzada, afectando la estabilidad del mismo y, en **GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA**

consecuencia, provocando el hundimiento de la superficie y el desplazamiento de los porches hacia el centro de la calle.

Por lo tanto, solicitamos una investigación geotécnica para identificar el origen exacto del problema y una intervención urgente para evitar que los daños estructurales empeoren.

Los vecinos también comentan tener humedades que antes no tenía.

A continuación, presentamos diferentes fotografías con el fin de ilustrar lo expuesto



FOTO N°1



FOTO N°2

Se puede apreciar cómo en las fotos N°1 y 2 la alcantarilla está quedando más elevada que el resto del pavimento.

Lo que provoca la inclinación del muro del porche cómo puede apreciarse en las siguientes fotografías.

GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA




Foto N°3

GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA



FOTO N°4

GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA



FOTO N°5



FOTO N°6

GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA



FOTO N°7



FOTO N°8

GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA



FOTO N°9

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su debate y aprobación si procede, el siguiente

**ACUERDOS:**

**PRIMERO.** - Instar al equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Alcantarilla a que se realice él estudio que determinen los técnicos, por ejemplo, geotécnico, inspección de las infraestructuras subterráneas etc. de la calle Poeta Vicente Molina, con especial atención a la estabilidad del subsuelo

GRUPO MUNICIPAL VOX ALCANTARILLA



para determinar la causa del hundimiento y adoptar las medidas correctoras necesarias.

**SEGUNDO.** - Instar al equipo de gobierno a que informe de estos acuerdos a los medios de comunicación, tanto en radio como en prensa, y a través de las redes sociales del Ayuntamiento (Facebook, Instagram, Twitter y la página web).

En, Alcantarilla a 12 de octubre de 2024

Fdo. Ignacio Isasi Llamas

Concejal – Grupo Municipal VOX Alcantarilla.